



АКТ №3

обстеження приміщень та інженерних комунікацій закладу освіти до початку 2021/2022 навчального року та опалювального сезону

від «05» серпня 20__ р.

Постійно діюча комісія у складі

голова комісії Цірк Н.О., вихователь-методист

члени комісії: Гриценко Н.А., заступник завідувача господарства

Левенець В.О., робітника з комплексного обслуговування будівель та споруд

провела обстеження приміщень та інженерних комунікацій закладу і встановила:

1. Система водопроводу, водовідведення відремонтовані, протікання води не зафіксовано.

2. Система електропостачання у справному стані, відповідає вимогам норм і правил з охорони праці.

3. Стан приміщень (стіни, підлога, коридори, кабінети, майстерні, харчоблок, пральня, туалети), дах, допоміжні приміщення відповідає вимогам безпеки і виробничої санітарії, що визначаються чинними нормативно-правовими документами.

4. Обладнання групових приміщень відповідає вимогам норм і правил з охорони праці.

5. Обладнання і споруди в спортивній залі, на спортивному майданчику справні та надійно закріплені.

6. Тепломережа відремонтована, випробувана на протікання, забезпечена інструкцією з охорони праці та готова до експлуатації в опалювальний період.

Висновок комісії:

Заклад освіти готовий до роботи.

Голова комісії

Н.О. Цірк

Члени комісії

Н.А.Гриценко

В.О.Левенець